




FIGURE 1 – File : allpdf/IMG_0000.pdf, Plan de l'appartement.



FIGURE 2 – File : allpdf/IMG_1636.pdf, plafond séjour, 1 aout



FIGURE 3 – File : allpdf/IMG_1637.pdf, plafond SAM et faux plafond depuis séjour, 1 aout



FIGURE 4 – File : allpdf/IMG_1638.pdf, faux plafond, côté SAM, 1 aout



FIGURE 5 – File : allpdf/IMG_1639.pdf, plafond SAM, depuis entrée, 1 aout




FIGURE 6 – File : allpdf/IMG_1640.pdf, SAM, mur côté sdb, 1 aout



FIGURE 7 – File : allpdf/IMG_1641.pdf, plafond SAM, détail, 1 aout



FIGURE 8 – File : allpdf/IMG_1642.pdf, plafond SAM-cuisine, 1 aout



FIGURE 9 – File : allpdf/IMG_1643.pdf, 1 aout



FIGURE 10 – File : allpdf/IMG_1644.pdf, 1 aout




FIGURE 11 – File : allpdf/IMG_1645.pdf, 1 aout




FIGURE 12 – File : allpdf/IMG_1646.pdf, 1 aout



FIGURE 13 – File : allpdf/IMG_1647.pdf, entrée, mur côté cuisine, 1 aout




FIGURE 14 – File : allpdf/IMG_1648.pdf, 1 aout




FIGURE 15 – File : allpdf/IMG_1649.pdf, placard séjour, mur droit 1 aout



FIGURE 16 – File : `allpdf/IMG_1650.pdf`, plafond séjour, au-dessus fenêtre (vieux dégats), 1 aout



FIGURE 17 – File : allpdf/IMG_1651.pdf, plinthes, SAM-séjour, 1 aout



FIGURE 18 – File : allpdf/IMG_1743.pdf, cuisine, mur vide-ordure, 1 aout




FIGURE 19 – File : allpdf/IMG_1744.pdf, cuisine, mur vide-ordure, 1 aout




FIGURE 20 – File : allpdf/IMG_1745.pdf, cuisine, plancher sous le fridge 1 aout



FIGURE 21 – File : allpdf/IMG_1746.pdf, plinthe, couloir, 1 aout



FIGURE 22 – File : allpdf/IMG_1749.pdf, placard entrée, mur gauche, 1 aout




FIGURE 23 – File : allpdf/IMG_1750.pdf, placard entrée, mur gauche, 1 aout



FIGURE 24 – File : allpdf/IMG_1752.pdf, placard entrée, mur gauche, bas, 1 aout



FIGURE 25 – File : allpdf/IMG_1753.pdf, placard entrée, mur gauche, détail, 1 aout




FIGURE 26 – File : allpdf/IMG_1754.pdf, placard entrée, mur gauche, idem 1750, 1 août



FIGURE 27 – File : allpdf/IMG_1755.pdf, plafond SAM-cuisine, vu de la SAM, 1 août



FIGURE 28 – File : allpdf/IMG_1756.pdf, plafond SAM, détail poche, 1 août



FIGURE 29 – File : [allpdf/IMG_1757.pdf](#), plafond SAM-cuisine, détail gros dégats, 1 août



FIGURE 30 – File : allpdf/IMG_1758.pdf, plafond SAM vu de la fenêtre, 1 août



FIGURE 31 – File : [allpdf/IMG_1759.pdf](#), plafond SAM-cuisine vu de la fenêtre, 1 août




FIGURE 32 – File : allpdf/IMG_1760.pdf, plafond séjour depuis SAM, 1 août



FIGURE 33 – File : allpdf/IMG_1761.pdf, plafond séjour, 1 août




FIGURE 34 – File : allpdf/IMG_1762.pdf, séjour : cloque sur conduit cheminée, 1 août



FIGURE 35 – File : allpdf/IMG_1764.pdf, plafond sejour, 1 août




FIGURE 36 – File : allpdf/IMG_1765.pdf, plafond sejour again, 1 août



FIGURE 37 – File : allpdf/IMG_1766.pdf, plafond sejour, plus près des fenêtres, 1 août



FIGURE 38 – File : allpdf/IMG_1767.pdf, placard séjour, de face, 1 août




FIGURE 39 – File : allpdf/IMG_1768.pdf, placard séjour, mur droit, 1 aout



FIGURE 40 – File : `allpdf/IMG_1769.pdf`, plafond sejour vu de la jonction SAM-séjour, vers la droite, 1 août



FIGURE 41 – File : allpdf/IMG_1770.pdf, idem 1769, 1 août



FIGURE 42 – File : allpdf/IMG_1773.pdf, haut de l'entrée chambre 1, vue du couloir, 1 août




FIGURE 43 – File : allpdf/IMG_1774.pdf, entrée chambre 1, vue du couloir, montant droit, 1 août



FIGURE 44 – File : [allpdf/IMG_1775.pdf](#), haut de l'entrée chambre 1, vue vers le haut, 1 août



FIGURE 45 – File : allpdf/IMG_1776.pdf, haut de l'entrée chambre 1, détail du coin, 1 août



FIGURE 46 – File : allpdf/IMG_1777.pdf, plancher du couloir, vu de l'entrée des chambres, 1 août




FIGURE 47 – File : allpdf/IMG_1778.pdf, plancher entrée chambre 1, 1 août




FIGURE 48 – File : allpdf/IMG_1779.pdf, plancher entrée chambre 1 (bis), 1 août



FIGURE 49 – File : allpdf/IMG_1781.pdf, SAM, mur côté cuisine, au-dessus du radiateur, 1 août



FIGURE 50 – File : allpdf/IMG_1782.pdf, SAM, mur côté cuisine, au-dessous du radiateur, 1 août




FIGURE 51 – File : [allpdf/IMG_1784.pdf](#), SAM, mur côté cuisine et plancher, 1 août



FIGURE 52 – File : allpdf/IMG_1785.pdf, SAM, mur au-dessus de la fenêtre gauche, 1 août




FIGURE 53 – File : allpdf/IMG_1786.pdf, SAM, mur côté sdb, 1 août



FIGURE 54 – File : allpdf/IMG_1787.pdf, cuisine, plafond au-dessus du fridge, 1 août



FIGURE 55 – File : allpdf/IMG_1788.pdf, cuisine, plafond au-dessus du fridge, et mur cuisine-SAM, 1 août



FIGURE 56 – File : allpdf/IMG_1789.pdf, passage cuisine-SAM, plafond vu de la cuisine, 1 août



FIGURE 57 – File : allpdf/IMG_1790.pdf, plafond SAM vu de la cuisine, 1 août



FIGURE 58 – File : allpdf/IMG_1791.pdf, SAM vue de la cuisine, 1 août




FIGURE 59 – File : allpdf/IMG_1792.pdf, cuisine, bas du conduit de vide-ordure, 1 août



FIGURE 60 – File : allpdf/IMG_1794.pdf, passage SAM-séjour, montant gauche, 1 août



FIGURE 61 – File : allpdf/IMG_1795.pdf, passage SAM-séjour, montant gauche, détail 1 août



FIGURE 62 – File : allpdf/IMG_1796.pdf, passage SAM-séjour, montant gauche, bas, 1 août




FIGURE 63 – File : allpdf/IMG_1797.pdf, passage SAM-séjour, montant gauche, détail, 1 août



FIGURE 64 – File : allpdf/IMG_9991.pdf, SAM vue depuis le séjour, 4 août,